



190712050009

检测报告

TEST REPORT

委托单位: 长春金福汽车部件有限公司

样品类型: 有组织废气

监测类别: 年度检测



吉林省中晟检测有限公司

The Jilin Province Zhongsheng Testing Co., LTD

注 意 事 项 Note

1. 报告无检测单位专用章无效。
The report having no analyzing unit seal is invalid.
2. 复制报告未重新加盖检测单位专用章无效。
The report copied having no analyzing unit seal is invalid.
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
The report having no Preparer's, no checker's, and no approver's signature is invalid.
4. 报告涂改无效。
The report altered is invalid.
5. 对报告有异议, 在收到报告之日起 15 日内, 向本单位或上级主管部门申请复验, 逾期不申请的, 视为认可检测报告。
If you have a objection to the report, after receiving the report within 15 days from the date please apply for re-analysis to this unit or superior departments, if no apply, the report is recognized .
6. 本公司声明只对被检样品负责。
The company statement only to be responsible for the test sample.
7. 未经本机构批准不得复制 (全文复制除外) 报告。
No report may be reproduced without the approval of this body(except full-text reproducing).



吉林省中晟检测有限公司

The Jilin Province Zhongsheng Testing Co., LTD

地址: 长春市净月开发区小合台工业区一号厂房南端一楼

邮编: 130117

电话: +86-0431-88886200

一、检测基本信息

委托单位	长春金福汽车部件有限公司					
受检单位	长春金福汽车部件有限公司					
采样日期	2021年12月07日					
采样人	曹阳 宋博					
受检单位联系人	朱坤方					
受检单位联系方式	13843012985					
气象参数	检测日期	温度℃	气压 kpa	湿度 RH%	风速 m/s	风向
	2021.12.07	-1	99.1	40	1.2	西南风

二、分析及分析仪器

检测项目	检测依据	仪器名称及型号	设备编号
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 GC9790II	IE-13

三、分析结果

有组织废气检测结果

监测点位	检测项目	样品编号	检测结果	单位
废气排放口 3	非甲烷总烃	YQ202112070101	5.51	mg/m ³
		YQ202112070102	5.90	
		YQ202112070103	6.02	

-----以下空白-----

编制: 于慧莹
2021年12月10日

审核: 李丽岩
2021年12月10日

授权签字人: 宋春雨
2021年12月10日
吉林省中晟检测有限公司

