



170712050023

编号： CCYB-20220826-003

# 检测报告

项目名称： 长春金福汽车部件有限公司监测项目

委托单位： 长春金福汽车部件有限公司

检测类别： 委托检测

样品类别： 废气



 吉林省赢帮环境检测有限公司

地址： 长春市高新开发区锦湖大路13576号 邮政编码： 130022

电话： 0431-87027029

传真： 0431-87027029



# 说 明

1. 本检测报告仅对本委托项目负责。
2. 检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。
3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
4. 本检测报告涂改、增减无效，未加盖计量认证章、公章和骑缝章无效，无授权签字人签字无效。
5. 如客户对本报告的检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
6. 未经本公司书面批准，本检测报告及我公司名称，不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
7. 本公司不负责采样时（样品由客户提供）时，本检测报告结果仅适用于客户提供的样品，不负责样品的代表性和真实性。
8. 本报告分为正副本，正本交客户，副本存档。



## 一、检测基本情况

委托单位: 长春金福汽车部件有限公司
项目名称: 长春金福汽车部件有限公司监测项目
项目地理位置: 长春市
检测项目: 有组织废气: 非甲烷总烃
采样日期: 2022年08月25日
检测日期: 2022年08月25日
采样人员: 田铎、陈添淇

## 二、气象条件

监测时间	天气状况	气温(°C)	气压(kPa)	相对湿度(%)	风速(m/s)	风向
2022.08.25	多云	20	100.1	42	1.9	西南风

## 三、采样规范

项目	采样规范
废气	《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007

## 四、检测依据方法及检出限

项目	检测方法	检出限	单位
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017	0.07	mg/m <sup>3</sup>

## 五、检测仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	仪器编号
非甲烷总烃	气相色谱仪	GC9790	S-QXSP-01

用章  
7月26日

## 六、检测结果

表 1 有组织废气检测结果

监测点位	监测日期		检测结果
			非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )
1#排气筒	2022.08.25	第一次 20220825-JFQC-A001	8.75
		第二次 20220825-JFQC-A002	8.24
		第三次 20220825-JFQC-A003	8.15

(以下空白)



编制: 张永红  
日期: 2022.08.26

审核: 孙福明  
日期: 2022.08.26

签发: 张永红  
日期: 2022.08.26