



210712050103

检测报告

委托单位	长春金福汽车部件有限公司
项目名称	长春金福汽车部件有限公司检测项目
样品类别	噪声
报告时间	2023年12月17日

吉林省澳蓝环境检测有限公司
DETECTING AND ANALYZING UNIT



声 明

- 1.报告无检测单位检测专用章和 CMA 资质认定章无效。
- 2.未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。全文复制的报告未加盖检验检测专用章和 CMA 资质认定章无效。
- 3.报告无报告编写人、审核人、授权签字人签字无效。
- 4.报告涂改无效。
- 5.委托检测结果只对当时工况及环境状况有效，样品为送检样品时，检测结果只对送检样品负责。
- 6.本报告不得用于各类媒体广告宣传。
- 7.除客户特别申明或支付样品管理费用外，所有样品超过规定的留样期均不留样。
- 8.对本报告结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内提出，逾期不予受理，视为认可检测报告。

地址：长春市净月开发区擎天树街 959 号吉林省辽江环保科技有限公司办公楼主楼 1 楼、2 楼北侧
电话：0431-89991357




检测报告

报告编号: ALJC-BG-(Z)-2023120702

委托单位	长春金福汽车部件有限公司		
受检单位	长春金福汽车部件有限公司		
项目地理位置	长春绿园西新工业集中区新二路建五街		
检测日期	2023年12月14日		
检测人员	李欣泽、燕鹏		
现场环境条件	风速	<5m/s	
检测项目	检测依据	仪器名称及编号	仪器型号
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 ALJC-YQ-012	AWA5688
检测结果			
监测点编号	监测点名称	检测结果(dB(A))	
		昼间	夜间
1#	厂界外东侧 1m 处	52	43
2#	厂界外南侧 1m 处	52	43
3#	厂界外西侧 1m 处	52	43
4#	厂界外北侧 1m 处	53	42

噪声检测点位示意图:



▲: 噪声检测点
⊗: 噪声源



报告结束

报告编写人: 李欣泽

审核人: 刘明旭

授权签字人: 杨丽

吉林省澳蓝环境检测有限公司

2023年12月14日

检验检测专用章
第1页共1页